



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลจอมทอง โทร. ๐ ๕๓๓๔ ๑๒๑๘-๙ ต่อ ๑๑๔๔

ที่ ชม ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๓๐๙

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบำรุงรักษาครุภัณฑ์, อาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ด้วยกลุ่มงานพัสดุโรงพยาบาลจอมทอง ได้รับแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน,งานซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ จากศูนย์เครื่องมือแพทย์ งานยานพาหนะและฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจอมทอง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและอาคารสถานที่ ของโรงพยาบาลจอมทองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ ได้รวบรวมแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันครุภัณฑ์ดังกล่าว และขอรายงานแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบเห็นควรลงนามในแผนที่แนบมาพร้อมนี้



(นางจุฑามณี จากีบ)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ตามที่กลุ่มงานพัสดุรายงานแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ฯ
และอาคารสถานที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป



(นายณัฐวุฒิ ใจชมชื่น)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ



(นายอภิชัย ไพยารมณ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ตารางแผนการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และประเมินการจัดการเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	ดำเนินการกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)	↔ 1			↔ 1			↔ 1			↔ 1		
2	ดำเนินการกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)		↔ 2			↔ 2			↔ 2			↔ 2	
3	ดำเนินการกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)			↔ 3			↔ 3			↔ 3			↔ 3
4	การรายงานผลการดำเนินการ	←————→											

หมายเหตุ 1 หมายถึง สถานที่ ที่เข้าดำเนินการคือ งานห้องผ่าตัด,ห้องฉุกเฉิน,ศัลยกรรมกระดูกและกุมารเวชกรรม

2 หมายถึง สถานที่ ที่เข้าดำเนินการคือ หอผู้ป่วยไอ.ซี.ยู , ไอ.ซี.ยู เด็ก , งานผู้ป่วยนอก และศัลยกรรมทั่วไป

3 หมายถึง สถานที่ ที่เข้าดำเนินการคือ หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช , หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย , หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง , ชั้นพิเศษ 5 และชั้นพิเศษ 6

ทราบ



(นายอภิชัย ไพยารมณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดแบบsyringe

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-050-0001-13	MC-SYR-001	Terumo TE ss700 1507010229	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-050-0001-14	MC-SYR-002	Terumo TE ss700 1507010230	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-050-0001-15	MC-SYR-003	Terumo TE ss700 1507010231	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-050-0001-16	MC-SYR-004	Terumo TE ss700 1507010232	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-050-0001-17	MC-SYR-005	Terumo TE ss700 1507010233	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-050-0001-18	MC-SYR-006	Terumo TE ss700 1507010234	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-050-0001-19	MC-SYR-007	Terumo TE ss700 1507010235	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-050-0001-20	MC-SYR-008	Terumo TE ss700 1507010236	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-050-0001-21	MC-SYR-009	Terumo TE ss700 1507010237	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-050-0001-22	MC-SYR-010	Terumo TE ss700 1507010238	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6515-050-0001-23	MC-SYR-011	Terumo TE ss700 1507010239	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-050-0001-24	MC-SYR-012	Terumo TE ss700 1508010438	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	6515-050-0001-25	MC-SYR-013	Terumo TE ss700 1508010439	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14	6515-050-0001-26	MC-SYR-014	Terumo TE ss700 1508010440	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15	6515-050-0001-27	MC-SYR-015	Terumo TE ss700 1508010441	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16	6515-050-0001-28	MC-SYR-016	Terumo TE ss700 1508010442	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17	6515-050-0001-29	MC-SYR-017	Terumo TE ss700 1508010443	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
18	6515-050-0001-30	MC-SYR-018	Terumo TE ss700 1508010444	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19	6515-050-0001-31	MC-SYR-019	Terumo TE ss700 1508010445	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20	6515-050-0001-32	MC-SYR-020	Terumo TE ss700 1508010446	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21	6515-50-01-206	MC-SYR-023	Terumo TE-332 2120015	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	6515-50-01-207	MC-SYR-022	Terumo TE-332 02120016	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
23	6515-050-0001-05	MC-SYR-021	Terumo TE-332 2120013	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
24	6515-050-0001-02	MC-SYR-024	Terumo TE-311 99120019	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
25	6515-001-1002-01	OR-SYR-01	Braum	ห้องผ่าตัด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องดึงคอ-ดึงหลัง

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6530-004-0005-05	PHY-TRAC-02	BTL / BTL-6000 TRACTION / 09600B001400	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6530-004-0005-03	PHY-TRAC-04	HUNTLEIGH / ATP9 / 04-041	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6530-004-0005-01	PHY-TRAC-03	ENRAF / ELTRAC471 / 18119	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6530-004-0005-04	PHY-TRAC-01	BTL / BTL-16 PLUS / 1C3150014	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องอัลตราซาวด์รักษา

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6530-004-0022-01	PHY-UST-05	ENRAF / SONOPLUS 590 / 13492	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6530-004-0003-04	PHY-UST-01	BTL / 058POB007473	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3		PHY-UST-02	BTL / 058SOB010078	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6530-004-0022-04	PHY-UST-04	ENRAF / SONOPULS 190 / 10682	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6530-004-0003-03	PHY-UST-06	ENRAF / Endomed 482 / 28.653	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6530-004-0003-05	PHY-UST-03	BTL / 4000 Premium / 058POBB20014	กายภาพ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องปั่นเลือด

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-006-0004-03	FM4-HEM-01	BOECO / H-240 / 0000737-01-00	FM4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-006-0004-01	LR-HEM-01	HETTICH / HAEMATOKRIT 210 / 0000824-01-00	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-006-0004-02	MM2-HEM-01	BOECO / H-240 / 0000761-01-00	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-006-0004-06	ICU-HEM-01	HETTICH / HAEMATOKRIT 200 / 0000629-00	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-006-0004-05	GS4-HEM-01	BOECO / H-240 / 0001567-01-00	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-006-0004-04	LAB-HEM-01	BOECO / H-240 / 0000972-01-00	LAB	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องฟังเสียงทากรในครรภ์

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-053-0001-12	LR-DPT-03	Jumper / JPD-200c / 7930200C101355	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2		LR-DPT-01	Jumper / JPD-200C / 702620028	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-053-0001-09	LR-DPT-02	Jumper / 100T 200C 288F / 7531200200015	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-053-0001-06	ANC-DPT-04	Jumper / JPD200C / 702620027	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-053-001-11	ANC-DPT-05	Jumper / JPD200C / 7828200C100702	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-053-001-05	ANC-DPT-03	Jumper / JPD200C / 702620025	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-053-0001-07	ANC-DPT-01	Jumper / JPD200C / 702520009	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-053-0001-08	ANC-DPT-02	Jumper / JPD200C / 702520002	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9		ANC-DPT-06	Jumper / JPDD200C / 76252002101984	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-052-0002-02	ANC-DPT-07	IMAX / IMEXDOPDTT / CTVG0382	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6515-052-0002-03	ER-DPT-01	Natus / ImexDopCtt / CTVU0570	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องอัลตราซาวด์วินิจฉัย

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6525-06-01-204	LR-UTS-02	TOSHIBA / famio 5 / P3A0614122	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-052-0001-12	LR-UTS-01	ALPINION / E-CUBE8 / L04733	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6525-003-1103-01	OPD MED-ECHO-01	Philips / Affiniti30 / US018E1921	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6525-006-0001-10	ICU-UTS-01	ALOKA / Prosound 2 / 20535071	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6525-006-0101-01	OPD สูติ-UTS-01	GE / LOGIQV5Expert / 618116WXO	OPD สูติ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6525-006-0001-14	ANC-UTS-01	Philips / 3300W / 989606712161	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7		PP-UTS-01	MEDISION / SONOACER5 / B19310300000302	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8		ER-UTS-02	GE / LOGIQV5Expert / 618115WXO	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9		X-RAY-UTS-01	Aplio300 / TUS-A300 / F3C2052204	X-RAY	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6525-006-0001-11	OR-UTS-02	BK / flexfocus500 / 5009423	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6525-006-0001-09	OR-UTS-01	GE / LOGIQV5Expert / 614372WXO	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องดูดช่วยคลอด

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-045-0001-03	LR-VAC-01	ATMOS / S351Natal / 208240-0002	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2		LR-VAC-02	ATMOS / S351Natal / 050021620-138057	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องติดตามหัวใจทารกในครรภ์

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-052-0001-6	LR-FMT-04	Philips / FM20 / DE63029953	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-027-1006-01	LR-FMT-01	Sonicaid / HUNTLEIGH / 777AA20033419	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-052-0001-12	LR-FMT-05	Mediblu / FM10 / MM2012T04	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-052-0001-09	LR-FMT-06	Unicare / MARSB / 510U9921035	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-052-0001-5	LR-FMT-03	Sonicaid / TEAM CARE / 738XB0241067-13	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-052-0001-4	LR-FMT-02	GOLDWAY / UT 3000 / 3B1BAJM-038	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-027-1003-02	ANC-FMT-01	Philips / Avalon FM20 / DE65865115	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-052-0001-10	ANC-FMT-02	Bionet / FetalXP /	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-090-0001-06	LR-IFW-01	fisher&Palkel / IW980AEU / 160222000136	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-090-0001-4	ER-IFW-01	fisher&Palkel / IW980AEU / 080512000769	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-090-0001-03	NICU-IFW-01	fisher&Paykel	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4		OR-IFW-01		OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ตู้อบเด็ก

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-095-0001-15	PP-IFI-01	ATOM / Incu I / 220800210	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-095-0001-12	LR-IFI-02	ATOM / V-707 / 181200867	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-095-0001-11	LR-IFI-01	ATOM / V-707 / 19Z0849	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-95-01-208	NICU-IFI-02	ATOM / V-85 / 1545969	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-095-0001-10	NICU-IFI-03	ATOM / V-2100G / 2040523	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-095-0001-07	NICU-IFI-01	ATOM / V-85 / 1545970	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7		NICU-IFI-05	ATOM / Incu I / 200800232	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-095-0001-09	NICU-IFI-04	ATOM / V-2100G / 19Y0147	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตร

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	66515-090-0001-06	LR-VEN-01	Fisher&paykel / Neopuff / 160315005536	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-034-0002-28	ICU-VEN-06	BENNETT / 840 / 352230890	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-034-0002-25	ICU-VEN-09	BENNETT / 840 / 3512210725	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-034-0002-18	ICU-VEN-11	Drager / Savina300 / ASFD-0083	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	66515-034-0002-24	ICU-VER-08	BENNETT / 840 / 3512210726	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-034-0002-17	ICU-VEN-03	BENNETT / 840 / 3512163179	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-034-0002-29	ICU-VEN-13	BENNETT / 840 / 3512230917	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-034-0002-20	ICU-VEN-04	Dragger / Savina300 / ASFD-0085	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-034-0002-15	ICU-VEN-07	BENNETT / 840 / 3512142629	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-034-0002-22	ICU-VEN-01	BENNETT / 840 / 3512183116	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6515-034-0002-16	ICU-VEN-02	BENNETT / 840 / 3512152865	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-034-0001-10	ICU-VEN-10	Carefusion / Vela / CAT07198	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	6515-034-0002-23	ICU-VEN-15	Mindray / SynoVent E3 / EC-37000517	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14	6515-0003-4302-08	ICU-VEN-17	Philips / BiPAP A30 / N2818695259AE	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15	6515-0003-4302-06	ICU-VEN-14	Philips / BiPAP A30 / N282952552643	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16	6515-0003-4302-07	ICU-VEN-16	Philips / BiPAP A30 / N282952641DA2	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17	6515-034-002-11	ICU-VEN-05	Drager / Savina300 / ASFD-0082	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
18	6515-034-0002-07	SICU-VEN-02	BENNETT / 840 3510073041	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19		SICU-VEN-04	BENNETT / 840 / 3512203643	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20		SICU-VEN-05	BENNETT / 840 / 3512203634	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21	6515-034-0002-09	PICU-VEN-01	Carefusion / Avea / BAV06187	IPICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	6515-034-0004-08	NICU-VEN-04	SLE / SLE6000 / 6030761523	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
23		NICU-VEN-03	Carefusion / Avea / BGV02443	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
24	6515-034-0004-05	NICU-VEN-02	BENNETT / 840 / 3512141123	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
25	6515-034-0002-08	NCU-VEN-01	BENNETT / 840 / 3510073040	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
26	6515-056-0003-06	CHOHORT-VEN-01	Philips / Trilogy Evo / H302213239AB	COHORT	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
27	6515-056-0003-02	ER-VEN-03	Parapac / 220D /	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
28	6515-056-0003-03	ER-VEN-01	Drager / Carina / ASHF-0069	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
29	6515-056-0003-04	ER-VEN-02	Drager / Carina / ASKN-0010	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
30	6515-034-0004-06	SICU-VEN-01	BENNETT / 840 / 3512141808	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
31	6515-034-0002-	SICU-VEN-03	Drager / Savina / ASFD-0086	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
32	2310-001-0003-06	404-VEN-01	Allied / EPV200 / 20100512010	Refer404	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
33	2310-001-0003-05	403-VEN-01	Pneupac / Para PAC 22D /	Refer403	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
34	2310-001-0003-07	405-VEN-01	Allied / EPV200 /	Refer405	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
35	2310-001-0003-08	401-VEN-01	WEINMANN / MEDUMAT Standand / 3093	Refer401	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-105-0001-26	FM4-MPT-02	Nihon kohden / BSM-3562 / 13751	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-105-0002-04	ติกสงฆ์-MPT-01	Philips / VM4 / CN42790655	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-105-0001-011	COHOER-MPT-03	Philips / MP20 / DE72858927	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-105-0001-35	FM4-MPT-03	Philips / CM10 / CN92380555	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-105-0001-21	VIP5-MPT-01	Spacelabs / qube / 1390-107440	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-105-0001-25	FM4-MPT-01	Nihon kohden / BSM-3562 / 13749	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-105-0001-31	PP-MPT-01	Philips / Efficia CM120 / CN62621961	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8		COHOER-MPT-01	Philips / Efficia CM120 / CN92352910	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-105-0002-03	MM2-MPT-03	Philips / VM4 / US34483718	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10		MM2-MPT-02	Nihon kohden / BSM-3562 / 13754	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11		MM2-MPT-01	Nihon kohden / BSM-3562 / 12542	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-105-0002-05	PED-MPT-01	Philips / VM4 / CN42790656	VIP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	6515-105-0002-06	PED-MPT-02	Philips / VM4 / CN42790654	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14		IMC-MPT-05	Philips / MX100 / DE752L2158	สุขภาพจิต	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15		IMC-MPT-04	Philips / MX100 / DE752L2147	สุขภาพจิต	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16		IMC-MPT-01	Philips / MS100 / DE752L2156	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17		IMC-MPT-02	Philips / MS100 / DE752L2168	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
18		IMC-MPT-03	Philips / MS100 / DE752L2171	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19	6515-105-0003-01	ICU-MPT-01	Spacelabs / XPRESSON / PRO15070026B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20	6515-105-0003-01	ICU-MPT-02	Spacelabs / XPRESSON / PRO15070153B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21	6515-105-0003-01	ICU-MPT-03	Spacelabs / XPRESSON / PRO15070149B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	6515-105-0003-01	ICU-MPT-04	Spacelabs / XPRESSON / PRO1570022B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
23	6515-105-0003-01	ICU-MPT-05	Spacelabs / XPRESSON / PRO21360066B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
24	6515-105-0003-01	ICU-MPT-06	Spacelabs / XPRESSON / PRO2045226B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
25	6515-105-0003-01	ICU-MPT-07	Spacelabs / XPRESSON / PRO15070073B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
26	6515-105-0003-01	ICU-MPT-08	Spacelabs / XPRESSON / PRO15070009B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
27	6515-105-0003-01	ICU-MPT-09	Spacelabs / XPRESSON / PRO15070145B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
28	6515-105-0003-01	ICU-MPT-10	Spacelabs / XPRESSON / PRO19230378B	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
29	6515-105-0001-23	GS4-MPT-03	Nihon Kohden / BSM-3562 / 13756	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
30	6515-105-0001-20	GS4-MPT-02	Nihon Kohden / Vismo / 0112174	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
31	6515-105-0001-24	GS4-MPT-04	Nihon Kohden / BSM-3562 / 13765	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
32	6515-105-0001-12	GS4-MPT-05	Drager / Vista120 / V3SEE0051	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
33	6515-105-0001-40	เคมีบำบัด-MPT-01	Philips / CM10 / CN12021312	เคมีบำบัด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
34	6515-105-0001-37	MS3-MPT-03	Philips / CM10 / CN92389719	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
35	6515-105-0002-02	MS3-MPT-02	Philips / VM4 / US34483712	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
36		MS3-MPT-01	Nihon Kohden / BSM-3562 / 12463	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
37	6515-001-3002-3	MS3-MPT-04	Drager / Vista120 / V1SHA0138	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
38	6515-105-0002-01	HD-MPT-01	Philips / VM4 / US34483711	HD	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
39	6515-105-0001-06	SICU-MPT-01	Philips / MP20 / DE54011876	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
40	6515-105-01-209	SICU-MPT-03	Philips / MP20 / DE54011874	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
41		SICU-MPT-05	Philips / MP20 / Baby Scale	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
42	6515-105-0001-04	NICU-MPT-02	Philips / MP20 / DE50406379	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
43	6515-105-0001-05	NICU-MT-01	Philips / MP20 / DE50406362	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
44		SICU-MPT-08	Philips / CM100 / CN12020190	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
45	6515-105-0001-18	PICU-MPT-01	Philips / VM8 / US34481546	PICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
46		PICU-MPT-02	GE / B40 / SJF15212853WA	PICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
47	6515-105-0001-16	SICU-MPT-06	Philips / MP20 / DE48085904	PICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
48	6515-105-0001-22	VIP5-MPT-02	Spacelabs / qube / 1390-107439	PICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
49		OR-MPT-13	Drager / Vista120 / VQSLA0009	คลินิกโรคหัวใจ	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
50	6515-105-0001-13	GS4-MPT-01	Philips / MP20 / DE80179043	IMC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
51		OPD นิตยา- MPT-01	Philips / CM120 / CN62633010	OPD นิตยา	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
52	6515-105-0001-30	ER-MPT-03	Philips / CM10 / CN62616732	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
53	6515-105-0001-19	ER-MPT-02	Nihon Kohden / PVM-2701 / 0112198	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
54	6515-105-0001-03	SICU-MPT-02	Philips / MP20 / DE50406340	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
55	6515-105-0001-	SICU-MPT-04	Philips / MP20 / DE62223153	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
56	2310-001-0003-08	401-MPT-01	GE / B105 / SQE21322204WA	Refer401	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
57	6515-035-1217-01	สลายนิว-MPT-01	Drager / Infinity Delta / 6007247669	สลายนิว	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
58	6515-105-0003-02	OR-MPT-01	Philips / MX450 / DE671Y2735	OR1	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
59	6515-105-0003-02	OR-MPT-02	Philips / MX450 / DE671Y2737	OR2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
60	6515-105-0003-02	OR-MPT-03	Philips / MX450 / DE671Y2733	OR3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
61	6515-105-0003-02	OR-MPT-04	Philips / MX450 / DE671Y2736	OR4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
62	6515-105-0003-02	OR-MPT-06	Philips / MX400 / DE671Y2770	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
63	6515-105-0003-02	OR-MPT-07	Philips / MX400 / DE671Y2769	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
64	6515-105-0003-02	OR-MPT-08	Philips / MX400 / DE671Y2771	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
65	6515-105-0003-02	OR-MPT-09	Philips / MX550 / DE671N5825	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
66	6515-105-0001-10	OR-MPT-10	Philips / MP20 / DE72846788	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
67	6515-001-3002-01	OR-MPT-11	Drager / Infinity Delta XL / 6003481673	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
68	6515-105-001-17	OR-MPT-12	Philips / MP20 / DE48085683	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
69	6515-105-0003-02	OR-MPT-05	Philips / MX450 / DE671Y2732	Orสองกล้อง	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
70	6515-105-0001-15	OR-MPT-01	Newtech / NeuVision Modu 1 / A07A001557	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
71		FM4-MPT-04	Lutech / Datalys 780 / K8211007041	FM4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
72	6515-105-0001-42	MM2-MPT-04	Lutech / Datalys 780 / K8211007035	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องชั่งน้ำหนัก

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6530-009-0003-07	SP5-WEB-01	TANITA / 1583 / ZP1002131	SP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6530-09-03-204	PP-WEB-01	TANITA / 1583 /	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6530-009-0003-11	LR-WEB-01	TAINTA / 1583 / 770502	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4		VIP5-WEB-01	SENSSUN / PPC904	VIP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6530-009-0003-10	PED-WEB-01	TANITA / 1583 / 770301	VIP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6530-09-03-205	PICU-WEB-01	MISAKI /	PICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7		NICU-WEB-01	TANITA / 1583 / 010948	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6530-009-0003-06	OPDเด็ก-WEB-01	NAGATA / BW-2010 / 7966	OPDเด็ก	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9		OPD ARI-WEB-01	MISAKI / Babyscale /	OPD ARI	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6530-009-0003-09	ANC-WEB-01	T-SCALE / M101 / 7817028004	ANC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6530-09-03-203	ER-WEB-01	MISAKI / Baby scale /	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องดูดของเหลว

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็คทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1		SP6-SUC-01	DRAINGE SUCTION / BM2 / 1507-149	SP6	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2		SP5-SUC-01	DRAINGE SUCTION / BM2 / 0711-007	SP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3		FM4-SUC-01	YUYUE / 7E-A /	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4		FM4-SUC-02	YUYUE / 7E-A / H1808010160	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5		FM4-SUC-03	YUYUE / 7E-A / H1507160567	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6		FM4-SUC-04	YUYUE / 7E-A / H1809220163	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-037-0003-12	FM4-SUC-05	Fresco / YB-SXT-1A /	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8		FM4-SUC-06	SMAF / SXT-5A /	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-036-0001-13	FM4-SUC-07	DRAINGE SUCTION	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10		MM2-SUC-04	YUYUE / 7E-A / H2009070934	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11		MM2-SUC-03	YUYUE / 7E-A / H1909250082	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12		MM2-SUC-01	YUYUE / 7E-A / H1909250082	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13		MM2-SUC-02	YUYUE / 7E-A / CH2104224835	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14		MM2-SUC-05	YUYUE / 7E-A / H2103100486	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15	6515-036-0001-14	MM2-SUC-06	DRAINGE SUCTION / EC-343D / 0906-2-327	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16	6515-036-0001-24	MM2-SUC-07	DRAINGE SUCTION / E342D / 0811	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17		PED-SUC-01	DRAINGE SUCTION / E.BM2 / 1507-147	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
18	6515-037-0003-14	PED-SUC-02	YUYUE / 7E-A / 00002	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19	6515-037-0003-35	PED-SUC-03	YUYUE / 7E-A / H2205030461	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20	6515-037-0003-34	PED-SUC-04	YUYUE / 7E-A / H2205030451	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21		PED-SUC-05	YUYUE / 7E-A / H1606140336	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	6515-037-0003-17	PED-SUC-06	YUYUE / 7E-A / 00067	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
23	6515-037-0003-36	PED-SUC-07	YUYUE / 7E-A / H2205030452	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็คทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
24	6515-037-0003-15	ICU-SUC-01	YUYUE / 7E-A / 00212	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
25	6515-036-0001-22	SP6-SUC-02	DRAINGE SUCTION / E342D / 09082505	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
26	6515-36-01-215	GS4-SUC-01	DRAINGE SUCTION /	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
27	ว.วพ.58/17	GS4-SUC-02	YUYUE / 7E-A / 0330	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
28		GS4-SUC-03	YUYUE / 7E-A / H2012301122	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
29	6515-036-0001-12	GS4-SUC-04	DRAINGE SUCTION /	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
30		MS3-SUC-01	Aspira / P1611EM-30 / 16A7010032	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
31	6515-37-01-213	MS3-SUC-02	Gomco / 405 / 20050922002	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
32		SICU-SUC-02	DRAINGE SUCTION / E.BM2 / 1806-278	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
33	6515-036-0001-25	SICU-SUC-02	DRAINGE SUCTION / E342D / 08112478	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
34		NICU-SUC-01	Health tech / Portable Phlegm Suction / SS201908435	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
35		NICU-SUC-02	YUYUE / 7E-A / H1412010231	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
36	6515-037-0003-09	NICU-SUC-03	YUYUE / 7E-A / 00380	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
37		MM2-SUC-06	YUYUE / 7E-A / H1711070229	IMC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
38		ENT&IMC-SUC-01	YUYUE / 7E-A / 00794	IMC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
39	6515-037-0003-28	ENT&IMC-SUC-02	Aspira / P1211EM / 20L	IMC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
40		404-SUC-01	BOSCAROL / OB1000 / 2000610051	Refer 404	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
41	2310-001-0003-06	403-SUC-01	BOSCAROL / OB1000 / 2001011409	Refer 403	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
42		405-SUC-01	HERSILL / V7mx / 45492-0021	Refer 405	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
43	2310-001-0003-08	401-SUC-01	BOSCAROL / OB1000 / 2222110391	Refer 401	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
44	6515-036-0001-29	OR-SUC-01	SMAG / YX980D / D11-21-044	OR1	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
45		OR-SUC-02	YUYUE / 7A-23D / WH1707200150	OR1	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
46	6515-036-0001-30	OR-SUC-03	SMAG / YX980D / D7-22-053	OR2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
47	6515-037-0003-19	OR-SUC-04	YUYUE / 7E-A / H1511030406	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
48	6515-036-0002-07	OR-SUC-05	SMAG / YX980D / D11-20-087	OR สองกล้อง	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-110-0001-14	SP6-PUO-01	Nellcor / N595 / G06805221-2006	SP6	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2		SP5-PUO-01	Nellcor / N65 / G12811112-2012	SP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-110-0002-59	FM4-PUO-01	COVIDIEN / PM10N /	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-110-0001-12	FM4-PUO-02	Nellcor / N595 / G06805087-2006	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-110-0001-11	PP-PUO-01	Nellcor / N550 / 018105110099	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-110-0001-15	PP-PUO-02	Nellcor / N565 / G06805222	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-110-0002-100	PP-PUO-03	Bistor / BT-710 / DDP50133	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8		LR-PUO-01	COVIDIEN / PM10N /	LR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-110-02-205	MM2-PUO-04	COVIDIEN / PM10N / MBP2322748	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-110-0002-14	MM2-PUO-03	Nellcor / N65 / G08815523	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11		MM2-PUO-01	Nellcor / N550 / P1021200085	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-110-0002-49	VIP5-PUO-01	COVIDIEN / PM10N / MBP2015603	VIP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13		PED-PUO-01	Handheld / PC-66A / F361BGX	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14		PED-PUO-02	Medlab / NANOX eco /	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15	6515-110-0002-31	PED-PUO-03	Medlab / NANOX eco /	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16	6515-110-0002-26	PSY-PUO-01	Medlab / NANOX eco / 024352011	สุขภาพจิต	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17	6515-110-0002-46	ICU-PUO-01	COVIDIEN / PM10N /	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
18	6515-110-0002-95	GS4-PUO-01	COVIDIEN / PM10N / MBP2106644	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19		GS4-PUO-02	COVIDIEN / PM10N / MBP2109167	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20	6515-110-0002-41	OPDคัดยา-PUO-01	MEDLAB / NANOX10 /	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21	6515-110-02-208	SICU-PUO-01	Nellcor / N65 / G08831206-2008	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	651-110-0001-	NICU-PUO-04	Novamatrix / Oxypleth / 77-22189	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
23	6515-110-0001-07	NICU-PUO-06	Novamatrix / Oxypleth / 77-22178	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
24	6515-110-0002-23	NICU-PUO-07	GE / Ohmeda Tuffsat / FCB13410171SA	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
25	6515-110-0002-48	NICU-PUO-01	COVIDIEN /	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
26	6515-110-0002-49	NICU-PUO-03	COVIDIEN /	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
27	651-110-0001-09	NICU-PUO-05	Novamatrix / Oxypleth / 77-22116	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
28	6515-110-0002-50	NICU-PUO-02	COVIDIEN /	NICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
29	6515-110-0002-36	OPD ENT-PUO-01	MEDLAB / NANOX eco /	OPD ENT	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
30	6515-110-02-207	OPDเด็ก-PUO-01	Nellcor / N65/	OPD เด็ก	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
31		OPD ARI-PUO-01	COVIDIEN / PM10N /	OPD ARI	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
32	6515-110-0002-97	OPDคัดกรอง-PUO-02	Handheld / PC-66A / WS32001018	OPDคัดกรอง	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
33	6515-110-0002-42	AIDS-PUO-01	MEDLAB / NANOX10 /	AIDS	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
34	6515-110-0002-02	ER-PUO-03	Nellcor / N65 / G11806341	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
35		ER-PUO-02	Masimo / Red-5V / 546493	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
36	6515-110-0002-22	ER-PUO-04	Mindray / PM60 /	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
37	6515-110-0002-21	ER-PUO-05	Mindray / PM60 /	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
38	6515-110-0002-71	ER-PUO-07	Handheld / PC-66A / XCU019QE003445	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
39	6515-110-02-309	ER-PUO-06	Nellcor / N65 / G08816118-2008	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
40	6515-110-0002-25	OPDทั่วไป-PUO-01	Nellcor / N65 / P14802892-2014	OPDทั่วไป	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
41	6515-110-0002-18	OPD MED-PUO-01	Nellcor / N65 / G12811118-2012	OPD MED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
42	6515-110-0001-04	ER-PUO-01	Nellcor / N550 / 1021200067	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
43	6515-110-0002-98	GS4-PUO-03	COVIDIEN / PM10N / MBP20203514	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
44		OPDคัดกรอง-PUO-01	COVIDIEN / PM10N	OPDคัดกรอง	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็คทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-038-0003-05	SP6-DEF-01	Nihon kohden / TEC-7721k / 01026	SP6	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-033-0003-13	FM4-DEF-01	Philips / MRX /	FM4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-038-0003-25	PP-DEF-01	Philips / HeartStart Intrepid / CN73908691	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-038-0003-07	PP-DEF-02	Philips / HeartStart XL / US00446063	หลังคลอด	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5		MM2-DEF-02	Philips / Efficia DFM100 / CN32656196	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-038-0003-17	PED-DEF-01	Zoll / Rseries ALS / AF15B043521	PED	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-038-0003-19	ICU-DEF-02	Zoll / Rseries ALS / AF15B043526	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-038-0003-06	ICU-DEF-01	Philips / HeartStart XL / US00446066	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-038-0003-16	GS4-DEF-01	Zoll / Rseries ALS / AF15B043518	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-038-0003-15	MS3-DEF-01	Nihon kohden / TEC5531k / 08492	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6515-038-0003-14	HD-DEF-01	Nihon kohden / TEC5531k / 09018	HD	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-038-0003-22	SICU-DEF-01	Mindray / Beneheart D3 / EZ-8C012704	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	6515-038-0003-11	MM2-DEF-01	Zoll / Mseries / T13C131618	IMC	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14	6515-027-3002-03	ER-DEF-05	Zoll / AED PLUS / X16H853359	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15	6515-027-3002-02	ER-DEF-08	Zoll / AED PLUS / X16H853428	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16	2310-001-0003-06	ER-DEF-09	Medtronic / LIFEPAK1000 / 39169631	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17	6515-027-3002-01	ER-DEF-07	Zoll / AED PLUS / X15K797551	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
18	6515-027-3002-05	ER-DEF-06	Zoll / AED PLUS / X14F683667	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19	6515-038-0003-08	ER-DEF-01	Philips HEARTSTART XL / US00462427	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20	6515-038-0003-25	ER-DEF-04	Philips / HeartStart Intrepid / CN73908690	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21	6515-038-0003-09	ER-DEF-02	Philips HEARTSTART XL / US00575734	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	6515-038-0003-12	ER-DEF-03	Mindray / Beneheart D6 /	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
23	6515-038-0003-21	OR-DEF-01	Philips / Efficia DFM100 / CN32610666	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
24	6515-038-0003-20	SP5-DEF-01	Zoll / Rseries / AF15B043483	SP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-038-0006-05	SP6-EKG-01	Kenz / ECG110 / 0404-1484	SP6	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-038-0006-03	SP5-EKG-01	Kenz / ECG110 / 0002-0235	SP5	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-038-0006-08	FM4-EKG-01	EDAN / SE-1200 / SE120032210601396D	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-038-0006-13	COVID-EKG-01	Kenz / Cardico1210 / 1908-3636	F4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-038-0006-09	MM2-EKG-01	Mortara / EL1230 /	F2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-038-0006-10	ICU-EKG-01	Kenz / Cardico1210 / 1405-2933-V19	ICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7		GS4-EKG-01	Kenz / Cardico306 / 2204-5378V17	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-38-06-201	GS4-EKG-02	Fukuda Denshi / FCP.4101 / 02020016	GS4	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-038-0006-14	MS3-EKG-01	GE / MAC2000 / STX21080391PA	MS3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-038-0006-15	SICU-EKG-01	Kenz / Cardico1210 / 2108-3853-V29	SICU	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6515-038-0006-12	OPDฉีดยา-EKG-01	Kenz / Cardico1210 / 1802-3470-V23	OPDฉีดยา	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-038-0006-11	OPDฉีดยา-EKG-02	Kenz / Cardico601 / 1901-0727-V6	OPDฉีดยา	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	6515-038-0006-7	ER-EKG-01	Kenz / Cardico1210 / 086-1169-V10	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องตัดจี้ไฟฟ้า

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-029-0002-02	ER-ESU-02	CONMED / Aspanlabs / BG089303	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-029-0003-1	ER-ESU-01	MERA / MS3300 / EH-0286	ER	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3		OR-ESU-04	GIMMI / AlphatomEnDo300 / 30400065	OR1	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4		OR-ESU-03	ERBE / VIO300S / 11386880	OR2	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5		OR-ESU-02	CONMED / SAbre2400 / 950986920010	OR3	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-029-0001-04	OR-ESU-01	OLYMPUS / USG-400 / 14316W140009	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-029-0004-01	OR-ESU-05	ERBE / VIO200D / 11390796	OR	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือด

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
1	6515-050-0002-45	MC-INF-001	Terumo TE-135 1501000280	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
2	6515-050-0002-46	MC-INF-002	Terumo TE-135 1501000278	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
3	6515-050-0002-47	MC-INF-003	Terumo TE-135 1501000277	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
4	6515-050-0002-48	MC-INF-004	Terumo TE-135 1501000281	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
5	6515-050-0002-49	MC-INF-005	Terumo TE-135 1501000288	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
6	6515-050-0002-50	MC-INF-006	Terumo TE-135 1605000008	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
7	6515-050-0002-51	MC-INF-007	Terumo TE-135 1605000009	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
8	6515-050-0002-52	MC-INF-008	Terumo TE-135 1605000010	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
9	6515-050-0002-53	MC-INF-009	Terumo TE-135 1605000011	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
10	6515-050-0002-54	MC-INF-010	Terumo TE-135 1605000012	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
11	6515-050-0002-55	MC-INF-011	Terumo TE-135 1605000013	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
12	6515-050-0002-56	MC-INF-012	Terumo TE-135 1605000014	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
13	6515-050-0002-57	MC-INF-013	Terumo TE-135 1605000015	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
14	6515-050-0002-58	MC-INF-014	Terumo TE-135 1605000016	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
15	6515-050-0002-59	MC-INF-015	Terumo TE-135 1606000223	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
16	6515-050-0002-60	MC-INF-016	Terumo TE-135 1606000224	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
17	6515-050-0002-61	MC-INF-017	Terumo TE-135 1606000225	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
18	6515-050-0002-62	MC-INF-018	Terumo TE-135 1606000226	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
19	6515-050-0002-63	MC-INF-019	Terumo TE-135 1606000227	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
20	6515-050-0002-64	MC-INF-020	Terumo TE-135 1606000228	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
21	6515-050-0002-40	MC-INF-021	Terumo LF630 200801343	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
22	6515-050-0002-41	MC-INF-022	Terumo LF630 2008010296	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
23	6515-050-0002-42	MC-INF-023	Terumo LF630 2008010255	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
24	6515-050-0002-43	MC-INF-024	Terumo LF630 2008010273	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
25	6515-050-0002-44	MC-INF-025	Terumo LF630 2008010567	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
26	6515-050-0002-13	MC-INF-032	Terumo TE-171 5040054	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
27	6515-050-0002-14	MC-INF-030	Terumo TE-171 5040055	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
28	6515-050-0002-15	MC-INF-033	Terumo TE-171 5040056	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
29	6515-050-0002-16	MC-INF-031	Terumo TE-171 5040057	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
30	6515-050-0002-31	MC-INF-041	Terumo TE-112 1106000122	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
31	6515-050-0002-33	MC-INF-042	Terumo TE-112 1310000305	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
32	6515-050-0002-34	MC-INF-043	Terumo TE-112 1401000006	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
33	6515-050-0002-35	MC-INF-028	Newtech Neupump 6B 31104479	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
34	6515-050-0002-36	MC-INF-029	Newtech Neupump 6B 31104457	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
35	6515-050-0002-08	MC-INF-034	Terumo TE-112 99060181	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลำดับ	เลขครุภัณฑ์	ID Code	ยี่ห้อ/รุ่น/SN.	สถานที่	ตรวจเช็ค ทุกวัน	3 เดือน	1 ปี	2 ปี
36	6515-050-0002-09	MC-INF-035	Terumo TE-112 99060130	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
37	6515-050-0002-10	MC-INF-036	Terumo TE-112 99060191	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
38	6515-05-02-219	MC-INF-036	Terumo TE-112 5110073	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
39	6515-050-0002-03	MC-INF-038	Terumo TE-112 11031	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
40	6515-050-0002-04	MC-INF-039	Terumo TE-112 110045	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
41	6515-050-0002-11	MC-INF-044	Baxter FLO-GARD6301 14030122F	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่
42	6515-050-0002-12	MC-INF-045	Baxter FLO-GARD6201 1360076FA	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	หน่วยงาน	ช่าง	สอบเทียบ	เปลี่ยนแบตเตอรี่

แผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) โรงพยาบาลจอมทอง ปีงบประมาณ 2568

รายการบำรุงรักษาตาม ระยะ	ทะเบียน	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 5,000 KMหรือ 10,000 KM	เปลี่ยนยางรถยนต์ทุก ๆ 2 ปี หรือ5,0000 KM	เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ทุก ๆ 2 ปี
รถกระบะแค๊ป ผด-7078 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... ก.พ. 68	ว.ด.ป..... ม.ค. 69	
	จำนวนครั้ง..... 2	จำนวน..... 4 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 10,000.....	ราคา..... 14,000.....	ราคา..... 3,500.....	
รถบรรทุกขยะ บล-6538 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... ก.พ. 68	ว.ด.ป..... พ.ย. 68	
	จำนวนครั้ง..... 2	จำนวน..... 4 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 10,000.....	ราคา..... 14,000.....	ราคา..... 3,500.....	
รถบรรทุกน้ำ 80-6866 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... ม.ค. 69	ว.ด.ป..... มี.ค. 68	
	จำนวนครั้ง..... 1	จำนวน..... 6 เส้น	จำนวน..... 2 ลูก	
	ราคา..... 15,000.....	ราคา..... 35,280.....	ราคา..... 12,500.....	
รถจักรยานยนต์ คงม-78 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... พ.ค. 69	ว.ด.ป..... ก.ค. 68	
	จำนวนครั้ง..... 1	จำนวนครั้ง..... 2 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 800.....	
รถจักรยานยนต์ จยว-340 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... ส.ค. 69	ว.ด.ป..... ม.ค. 69	
	จำนวนครั้ง..... 1	จำนวนครั้ง..... 2 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 800.....	
รถจักรยานยนต์ 1กธ-7575 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... พ.ค. 69	ว.ด.ป..... พ.ค. 68	
	จำนวนครั้ง..... 1	จำนวนครั้ง..... 2 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 500.....	
รถจักรยานยนต์ 2กก-6018 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... ก.ย. 68	ว.ด.ป..... ส.ค. 68	
	จำนวนครั้ง..... 1	จำนวนครั้ง..... 2 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 800.....	
รถจักรยานยนต์ 2กว -5395 ชม.	ว.ด.ป.....	ว.ด.ป..... ก.ย. 68	ว.ด.ป..... ส.ค. 68	
	จำนวนครั้ง..... 1	จำนวนครั้ง..... 2 เส้น	จำนวน..... 1 ลูก	
	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 1,500.....	ราคา..... 800.....	
ประมาณการค่าใช้จ่าย		42,500	70,780	23,500
รวม ปี 2568				

(นายอภิชัย ไพยารมณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

แผนซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2568																	
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ																	
โรงพยาบาลจอมทอง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่																	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	กลุ่มงาน
				←													
1	ปรับปรุงห้องน้ำในหอผู้ป่วยENT/IMC	1	200,000.00	←											→	200,000.00	IMC/ENT
2	เพดานผ้าบริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและหน้า ward	1	85,000.00	←											→	85,000.00	พิเศษ VIP
3	ปรับปรุงห้องตรวจสอบภาพเพื่อวางเก้าอี้ทำฟัน พร้อมจัดทำระบบปรับปรุงอากาศ	1	300,000.00	←											→	300,000.00	ทันตกรรม
4	กันสาดกันฝนระเบียงห้องยาผู้ป่วยนอก	1	30,000.00	←											→	30,000.00	เภสัชกรรม
5	กันสาดกันแสงแดดและฝน ที่ห้องยาผู้ป่วยใน	1	200,000.00	←											→	200,000.00	เภสัชกรรม
6	ต่อเติมหลังคาโซนตากของ	1	100,000.00	←											→	100,000.00	เทคนิคการแพทย์
7	อ่างล้างอุปกรณ์ จำนวน 2 อ่าง	1	20,000.00	←											→	20,000.00	เทคนิคการแพทย์
8	ซ่อมผ้าเพดานห้องเอกซเรย์ฟัน	1	10,000.00	←											→	10,000.00	รังสีการแพทย์
9	ปรับปรุงทางเดินหน้าห้องฝึกกิจกรรมบำบัด	1	50,000.00	←											→	50,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
10	ปรับปรุงทางเข้าห้องฝึกสำหรับผู้ป่วย ทางระบบ ประสาทและกลุ่มผู้ป่วย IMC	1	100,000.00	←											→	100,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
11	กันสาดน้ำฝนทางเดิน	1	50,000.00	←											→	50,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
12	ซ่อมผ้าเพดานห้องฝึกกิจกรรมบำบัด	1	20,000.00	←											→	20,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
13	ปรับปรุงห้องตรวจรักษาของแพทย์เวชศาสตร์	1	200,000.00	←											→	200,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
14	ทาสีภายในและผ้าเพดานอาคารเวชกรรมสังคม	1	300,000.00	←											→	300,000.00	เวชกรรมสังคม

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	กลุ่มงาน
				←													
1	ปรับปรุงห้องน้ำในหอผู้ป่วยENT/IMC	1	200,000.00	←												200,000.00	IMC/ENT
2	เพดานผ้าบริเวณห้องจัดเตรียมอาหารและหน้า ward	1	85,000.00	←												85,000.00	พิเศษ VIP
3	ปรับปรุงห้องตรวจสอบภาพเพื่อวางเก้าอี้ทำฟัน พร้อมจัดทำระบบปรับปรุงอากาศ	1	300,000.00	←												300,000.00	ทันตกรรม
4	กันสาดกันฝนระเบียงห้องยาผู้ป่วยนอก	1	30,000.00	←												30,000.00	เภสัชกรรม
5	กันสาดกันแสงแดดและฝน ที่ห้องยาผู้ป่วยใน	1	200,000.00	←												200,000.00	เภสัชกรรม
6	ต่อเติมหลังคาโซนตากของ	1	100,000.00	←												100,000.00	เทคนิคการแพทย์
7	อ่างล้างอุปกรณ์ จำนวน 2 อ่าง	1	20,000.00	←												20,000.00	เทคนิคการแพทย์
8	ซ่อมผ้าเพดานห้องเอกซเรย์ฟัน	1	10,000.00	←												10,000.00	รังสีการแพทย์
9	ปรับปรุงทางเดินหน้าห้องฝึกกิจกรรมบำบัด	1	50,000.00	←												50,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
10	ปรับปรุงทางเข้าห้องฝึกสำหรับผู้ป่วย ทางระบบประสาทและกลุ่มผู้ป่วย IMC	1	100,000.00	←												100,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
11	กันสาดน้ำฝนทางเดิน	1	50,000.00	←												50,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
12	ซ่อมผ้าเพดานห้องฝึกกิจกรรมบำบัด	1	20,000.00	←												20,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
13	ปรับปรุงห้องตรวจรักษาของแพทย์เวชศาสตร์	1	200,000.00	←												200,000.00	เวชกรรมฟื้นฟู
14	ทาสีภายในและผ้าเพดานอาคารเวชกรรมสังคม	1	300,000.00	←												300,000.00	เวชกรรมสังคม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	กลุ่มงาน
				←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
15	ทำห้องน้ำสำหรับผู้มารับบริการ pcu หญิง 2 ห้องสำหรับผู้สูงอายุ และผู้มารับบริการแยกชาย	1	200,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	200,000.00	พยาบาลชุมชน
16	ปรับปรุงห้องประชุมอินทนนท์	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	บริหารฯ
17	ติดตั้งลูกกรงบริเวณระเบียง	1	150,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	150,000.00	สุติฯ
18	ชุดล๊อคประตูระบบดิจิตอล	1	20,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	20,000.00	สุติฯ
19	ซ่อมปรับปรุงหอผู้ป่วย	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	ศัลย์ฯ
20	ซ่อมปรับปรุงหอผู้ป่วย	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	ออร์โธฯ
21	ซ่อมเพดานห้องปราศจากเชื้อ ระเบียงและหน้า ห้องเก็บครุภัณฑ์ เป็นรูรั่ว น้ำซึม	1	100,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	100,000.00	จ่ายกลาง
22	ปรับปรุงห้องตรวจคลินิกเบาหวาน	1	100,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	100,000.00	NCD
23	ซ่อมปรับปรุงหอผู้ป่วย	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	อายุรกรรมชาย
24	ซ่อมปรับปรุงหอผู้ป่วย	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	อายุรกรรมหญิง
25	ซ่อมประตุนีไฟ อาคารสิริภูมิ	1	60,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	60,000.00	โครงสร้างฯ
26	ซ่อมห้องน้ำ ชั้น 2 อาคารวรชिरธร	1	250,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	250,000.00	PICU
27	ระบบบำบัดน้ำเสีย	1	150,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	150,000.00	โครงสร้างฯ
28	ระบบผลิตน้ำประปา	1	150,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	150,000.00	โครงสร้างฯ
29	ปรับปรุงเมนไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ อาคาร	1	300,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	300,000.00	โครงสร้างฯ
30	ซ่อมบำรุงระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์	1	350,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	350,000.00	โครงสร้างฯ
31	ซ่อมท่อส่งลมในระบบเครื่องปรับอากาศ ห้อง ทำงานพยาบาลอาคารบริการ	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	โครงสร้างฯ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	กลุ่มงาน
				←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←		
32	ซ่อมปรับปรุงเฮป้าฟิลเตอร์ห้องผ่าตัด 2	1	300,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	300,000.00	โครงสร้างฯ
33	ซ่อมพื้นทางลาดอาคารผู้ป่วยนอก	1	250,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	250,000.00	โครงสร้างฯ
34	ซ่อมพื้นทางหนีไฟ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก	1	150,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	150,000.00	โครงสร้างฯ
35	ปรับปรุงห้องงานทรัพย์ฯ/การเงิน/บัญชี	1	500,000.00	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	500,000.00	บริหารฯ
			7,695,000.00													7,695,000.00	

ทราบ



(นายอภิชัย ไพয়ারมณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง